

# WERKSTATTBERICHT



## UNVERSTELLTES ...


Obwohl nur ein einziger Maler, ab und an unterstützt von einem Auszubildenden, den Anstrich in der Kirche erneuert, konnte das Gerüst seit Anfang April peu à peu zurückgebaut werden:



Der Blick fällt frei auf ... das strahlend helle Gewölbe, die Ornamente an den Säulen, die Wandmalerei an der Apsis und die vom Holzgehäuse befreite Orgelampore ...



Erkennbar werden auch diverse Detailarbeiten der RestauratorInnen ... etwa an den Holzbestandteilen auf der Empore sowie am Geländer der Wendeltreppe neben der Kanzel.



## Ev. Lukas-Kirchengemeinde

Kirchenkreis Berlin Steglitz – Region Nord